Gård&Djurhälsan

FRISKA DJUR GER VÄLMÅENDE GÅRDAR

Miljö/Teknik
6:4

Stalltips:

SKÖTSELRUTINER FÖR VAKUUMUTGÖDSLING

För att vakuumutgödslingen ska fungera använd fint hackad halm som strö. Halmen kan lagras löst i ett lager med torkmöjligheter. Utgödsling i vakuumanläggningar ska enligt gällande djurskyddsföreskrifter ske med maximalt 14 dagars intervall för att skydda djuren mot gödselgaser som svavelväte.

Spara alltid tvättvatten i utgödslingsrännorna. Det är en förutsättning för att utgödslingen ska fungera vid nästa utgödsling.
Innan tömning, kontrollera om det finns eventuella högar av gödsel i rännan och slå isär dem för att skapa homogen gödsel. Detta för att förhindra stopp i utloppet och rören.

Se till att gummitätningarna på propparna efter tömning och tätar ordentligt efter tömning så att vatten- och gödselläckage undviks.

Kontrollera att luftningsventiler är fria innan varje utgödsling.

Egna rutiner: